

Szombathely, Kőszegi u. 7. 11. 13. és 17. sz. épületek állapot felmérésen készült fotói

Udvari épületrészek rossz állapotúak. A falak omladoznak, a vízszigetelés hiányos, a meglévő is elhasználódott. A nyílászárók korhadtak, üvegezés hiányzik. A falak nedvesek. Tetőszerkezet szintén rossz állapotú. Eső és lefolyócsatorna hiányos és rossz.

Elektromos és vízvezetékek elavultak. A felsoroltakat minden érintett épületről le lehetne írni, mivel szerkezeti és minőségi állapotuk azonosak.



Kőszegi u. 7. utcai homlokzat



Kőszegi u. 7. udvari részletek



Kőszegi u. 7. udvari részlet



Kőszegi u. 7. udvari részlet



Kőszegi u. 11.13.15. udvari végomlozgat

Kőszegi u. 11.



Kőszegi u. 11. utcai homlokzat

Kőszegi u. 13.



Kőszegi u. 13. utcai homlokzat



Kőszegi u. 11. udvari részlet (átalakított, később épített udvari szárnyak)



Kőszegi u. 13. udvari részlet (a 11. sz. ház omladozó hátuljával)



Kőszegi u. 11. udvari véghomlokzat



Kőszegi u. 13.-15. udvari véghomlokzat

Kőszegi u. 17.



Kőszegi u. 17. utcai homlokzat



Kőszegi u. 17. udvara



Kőszegi u. 17. udvari homlokzat



Kőszegi u. 15.-17. udvari épületsarok

Kőszegi u. 11. 13. 15. és 17. udvari homlokzatai és a részben szabályozási tervileg parkolónak kijelölt udvaruk



Készítette: SZOVA Zrt. Városfejlesztési Egysége és Ingatlankezelési Egysége

Szombathely, 2008 november