

SZIMFÓNAI KÁVÉZÓ

FELÚJÍTÁSI TERVEZETE



Fotók a jelenlegi állapotról:

Fűtésrendszer állapota



A 2007-es átalakításkor a vascsövekhez behegesztett rézcsövek.



A 2007-es átalakításkor ottmaradt csőmaradványok.




A 2007-es átalakításkor a vascsövekhez behegesztett rézcsövek.



A közel 30 éves padlófűtés osztója.

Elektromos hálózat állapota







Vízvezetékrendszer állpota



A 2007-es szimfónikusok átalakításakor szétvert és ughagyott falazat és csővezeték



A 2007-es szimfónikusok átalakításakor szétvert és ughagyott falazat és csővezeték



A 2007-es szimfónikusok átalakításakor szétvert és ugyhagyott falazat és csővezeték




A 2007-es szimfónikusok átalakításakor szétvert és ugyhagyott falazat és csővezeték



A pult alatti többszöri csőtörés helye.



A belső vízvezetékrendszer elavult kaotikus állapota



A belső vízvezetékrendszer elavult kaotikus állapota


További állapotfotók:



A 2007-es Szimfónikusok átalakításakor félbehagyott kivitelezés




A 2007-es Szimfónikusok átalakításakor félbehagyott kivitelezés



A 2007-es Szimfónikusok átalakításakor félbehagyott kivitelezés

Alaprajzi terv a kávéház átalakításáról:



Látványtervek a kávéház átalakításáról:







