

Gyöngyös-patak hídjai

Sorszám	A híd neve	Teherbírás	Építés éve	Javítás sürgőssége	Tervigény	Legfontosabb hiba, javaslat
1.	Bogát fasor közúti híd	20to	1940	V, S	X	Elégtelen teherbírás és szélesség. Boltív és szárnyfal repedések, kimozdulások. Statikai felülvizsgálat. Híd átépítése javasolt.
2.	Bogát fasor közúti híd Gyöngyös Malom- árok felett	20to	1940	S	X	Elégtelen teherbírás és szélesség. Statikai felülvizsgálat. Híd felújítása, átépítése javasolt.
3.	Erdősi Sylvester utcai gyalog-híd		1940	S	X	Fa pallók korhadása jelentős a repedezett ÖA burkolat alatt. Főtartók korróziója a felfekvéseknél jelentős. Pályalemez csere, korrózióvédelem.
4.	Szent István Király utcai köz-úti híd	?	?	V, S	X	A híd állapota erősen leromlott. Az átépítésig egy nyomsávrá történő korlátozás szükséges és a híd ideiglenes alátámasztása statikai terv alapján. Szegélyekről a közműveket el kell távolítani. Átépítés szükséges!
5.	Pásztor utcai közúti híd	20to	1942	V,S	van	Kimosódás az alépitménynél. Teljes felújítás.
6.	Szent Gellért utcai gyaloghíd		1973	S		Kimosódás a hídfő előtt és a szárnyfal oldalán. Kimosódások megszüntetése, mederburkolás
7.	Szent Gellért utcai közúti híd	A/1986	1989	S		Acélkorrózió, átnedvesedő felszerkezet. Szigetés javítása, korrózióvédelem.
8.	Őrség utcai gyaloghíd		1942	V, S		Korhadt pallók cseréje, felületvédelem. Mederkorrekció
9.	Hunyadi utcai közúti híd	A/1968	1978	V, S	van	Feszített gerendák veszélyeztetett állapotba kerültek. Járdaszegély pályalemezén erős korrózió, betonleválás, a feszített gerendákon repedések jelentek meg. Közművek rögzítései nem megfelelőek, szegélyelemek tönkrementek, burkolat nagyon rossz állapotú. Medervonal rendezése Híd mielőbbi felújítása, hogy a feszített gerendákat ne kelljen cserélni.
10.	Négyesi utcai gyaloghíd		1950	S		Beázás megszüntetése a dilatációnál és az acélkorrózió megszüntetése a felfekvéseknél.
11.	Szent Flórián krt. közúti híd	A/1968	1971	S		Járda szigetelése, burkolat és korlátok javítása szükséges.
12.	Vak Bottyán utcai közúti híd	20to	1940			-
13.	Gyöngyös utca Nyugati gyaloghíd		1930	S		Erős korrózió a pályalemezen és a főtartókon. Pályalemez cseréje, főtartók és korlátok korrózióvédelme.
14.	Gyöngyös utca Keleti gyalogos híd		1930	V, S		Pályacsatlakozás balesetveszélyes. Fapallók rögzítésének javítása, acélszerkezetek korrózióvédelme, pályacsatlakozás javítása.

Sor-szám	A híd neve	Teherbírási	Építés éve	Javítás sürgőssége	Tervigény	Legfontosabb hiba, javaslat
15.	Zrínyi Miklós utcai közúti híd	B/1956	1964	V, S	X	Csatlakozó járdák megsüllyedtek, aláüregelődtek. Szerkezet leázik. Híd mielőbbi teljes felújítása, és meder burkolása.
16.	Thököly Imre utcai közúti híd	20to ?	1984	V, S	X	Szélső tartók leázása, korróziója. Járdakonzolok átázása, Korlátok korróziója, aszfaltburkolat rossz állapota. Hídfőknél korróziós betonacélok. Szigetelés javítása, károsodott vasbeton szerkezetek javítása, mederburkolat helyreállítása, aszfaltburkolat cseréje, csatlakozó lépcsők javítása.
17.	Szent Márton utcai közúti híd	20to	1890	S	X	Repedések és leázások a boltíven, szegélygerenda és boltív között megnyílt repedés, közműüregek vannak a szerkezetben. Statikai vizsgálat szükséges, a közművek áthelyezése a hídról. Mederburkola helyreállítása.
18.	Kisfaludy S. utcai közúti	20to	2007			-
19.	Múzeum parki gyaloghíd		1920	S		Sodorvonal eltolódás kimosódást okoz, acél fő-és keresztartók erősen korróziósak. Acél főartók felületkezelése, hídfők fugázása.
20.	Széll Kálmán utcai közúti híd	B/1986	1992	S		A szegélyek mellett rugalmas kiöntések pótlása, közműátvezetések tömítésének pótlása
21.	Dr. Pável Ágoston sétány gyaloghídja		1930	S		Posztamensek és csatlakozó támfalak tönkrementek. Főartók felfekvéseinél erős korrózió, pályalemezen keresztirányú repedés. Posztamensek és csatlakozó támfalak újjáépítése, főartók korlátok korrózióvédelme.
22.	Szelestey László utcai közúti híd	B/1986	1995	S		Repedezett pályaburkolat, háttöltés süllyedés. Pályaburkolat és csatlakozó burkolatok felújítása, dilatáció kialakításával.
23.	Deák Ferenc utcai közúti híd	B/1956	1960	V, S	X	Statikai felülvizsgálat és a híd teljes felújítása szükséges.
24.	Markusovszky utcai közúti híd	B/1956	1963	V, S	X	Híd mielőbbi teljes felújítása a meglévő tervek szerint. Elmaradás esetén átépítés szükséges.
25.	Horváth Boldizsár körúti közúti híd	B/1956	1956	V	X	Híd teljes felújítása és statikai felülvizsgálata szükséges.
26.	Dr Szabolcs Z. utcai gyaloghíd		1976	S		Dilatáció beázásának megszüntetése, korrózióvédelem a főartókon.
27.	Paragvári utcai gyalogos híd		1920	S		Korrózióvédelem szükséges.
28.	Szófia utcai közúti híd	B/1956	1965	V, S	x	Alvizi járda végén az élvédő szögvas elvált a betontól. Balesetveszélyes! Burkolat és szigetelés cseréje. Vasbeton szerkezetek javítása.

Sor-szám	A híd neve	Teherbírás	Építés éve	Javítás sürgőssége	Tervigény	Legfontosabb hiba, javaslat
29.	Búzavirág utcai gyalogos híd		1920	V S	X	A korlátrögzítések stabilizálása, felszerkezet javítása/átépítése
30.	Öntő utcai közúti híd	B/1956	1965	V S	X	Balesetveszélyes élvédő szögvas és aknafedlapok, leázások korróziók. Híd szigetelésének cseréje új burkolatok építése, vasbeton felületek javítása, mederburkolat helyreállítása
31.	Saághy István utcai gyaloghíd		1968	V, S	X	A híd járófelülete nem biztonságos. Híd lezárása és átépítése/felújítása szükséges.
32.	Holczer-malomtól délre lévő gyaloghíd		1920			-
33	Holczer-malom melletti gyaloghíd		1920	S		Főtartók tisztítása, korrózióvédelme, meder rendezése.
34.	Szabadnép utcai gyalog- híd Gyöngyös árasztónál Közútinak is használják	3,5to	1920	S		Üregelődés az alépítménynél, acélfőtartók korróziósak. Üregelődések megszüntetése burkolattal, acélszerkezetek korrózióvédelme.

Perint - patak hídjai

Sor-szám	A híd neve	Teherbírás	Építés éve	Javítás sürgőssége	Tervigény	Legfontosabb hiba, javaslat
1.	Újvilág utcai közúti	B/1986	1999	S		Járda és kocsiútburkolatainak javítása, rugalmas kiöntések készítése.
2.	Szent Gellért utcai közúti	A/1968	1976	S	X	Járdakonzolokon, pilléreken erős ázás és korrózió. Egyik hídfőnél erőteljes üregelődés. Pillérek korróziójának javítása, konzolok szigetelése, csatlakozó szigetelések javítása, burkolatok felújítása, dilatáció készítése, vízelvezetés megoldása, mederburkolat készítése.
3.	Szent Flórián krt. közúti	B	1948	S	X	Állagmegóvás céljából célszerű mielőbb javítani: háttöltés süllyedés, bevonat javítás, szénszálak felülvizsgálata, járdakonzolok felújítása, vb. felületek felújítása, dilatáció készítése, medervédelem kialakítása.
4.	Juhász Gyula utcai gyalogos		1968	S -V	X	Lépcsők rossz állapotúak, balesetveszélyesek. Lépcső betonszerkezeteinek felújítása, hídpálya szigetelés felújítása. Korlátok felújítása, javítása.
5.	Óperint utcai közúti	B/1956	1960	V,S	X	Befolyási oldal hídközépen a repedt szerkezet mielőbbi javítása, konzolrepedések felújítása. Járható szigetelés, dilatáció, víznyelők felújítása.
6.	Magyar László utcai közúti	H/1910	1940	V, S	X	Dilatáció és korlátoszlopok cseréje, korlátok korrózióvédelme, instabil közműfelfüggesztések, tartószerkezeti repedések. Híd teljes felújítása szükséges.

Sorszám	A híd neve	Teherbírás	Építés éve	Javítás sürgőssége	Tervigény	Legfontosabb hiba, javaslat
7.	Fürdő utcai gyalogos		1965	S	X	Korhadó fagerendák, korróziós acélszerkezet, repedt hídfő. Fapallók cseréje, acélszerkezet korrózióvédelme, főtartók mozgásának biztosítása, hídfők felújítása.
8.	Bartók Béla utcai közúti	A/1968	1969	V, S	X	A híd látható és nem látható, de a jelekből feltételezhető hibái miatt javasoljuk a híd 1 éven belüli cél-és fővizsgálatát, szükség szerinti korlátozását!!
9.	Bem József utcai gyalogos			S	X	A hídfők áznak, a pályalemez helyenként átázik, víznyelők eltömödtek. Vízzáró dilatáció kialakítása, saruk korrózióvédelme, szintbeni pályacsatlakozás készítése, kicsúszott és deformált korlátelemelek javítása, vízlevezetés javítása. .
10.	Kodály Zoltán utcai közúti	B/1979	1982	V,S	X	A híd nagyon rossz állapotban van, mielőbbi felújítása szükséges. !!!
11.	(volt) Bucsui vasúti, gyalogos		1920	S	X	Korhadt pallók, aszfalt alatt nem látszik a hiba fentről. Új pályalemez építése.
12.	Csók István utcai közúti	H/1910	1928	V,S	X	Korlátok instabil állapotban vannak. Szélső főtartókon erős korrózió, hídfőknél erős leázás. Híd teljes felújítása szükséges.

Arany-patak hidjai

Sorszám	A híd neve	Teherbírás	Építés éve	Javítás sürgőssége	Tervigény	Legfontosabb hiba, javaslat
1.	Perintparti sétány gyalogos		1972	S		Korróziós leázó betonfelületek. Pályalemez, tartók és hídfők betonfelületeinek javítása, vízorr készítése, járható szigetelés készítése, korlát korrózióvédelme.
2.	Kenderesi úti gyalogos		1963	S	Van	Vasbeton tartószerkezet több helyen átrepedt, ázik, korrodálódik. Javításuk szükséges.
3.	Arany-patak utcai gyalogos		1965	V,S		Pálya csatlakozás javítása. Szigetelés, korrózióvédelem szükséges.
4.	Ernuszt Kelemen u. közúti	B/1956	1960	V,S	X	Betonfelületeken hámlások, korrózió, főleg a konzolokon. Szigetelés csere a konzoloknál és a hídfőknél, kopóréteg csere a kocspályán. Járdacsatlakozások szintbe emelése.
5.	Eötvös József u. gyalogos		1920	V,S		Elkorhadt pallók cseréje sürgős, balesetveszélyes! A javítás elvégzéséig javasoljuk a híd lezárását.- Főtartók korrózióvédelme, Korlát cseréje, - Betonfelületek sóvédelme.

Potyondi - árok hídjai

Sor-szám	A híd neve	Teher bírás	Építés éve	Javítás sürgőssége	Terv-igény	Legfontosabb hiba, javaslat
1.	Dugovics Titusz u. gyalogoshíd		1965	S		Korrózióvédelem, meder tisztítás.
2.	Dolgozók útja kerékpárosshíd		2007	V,S	X	Háttöltés lezáró fal hiányos, szárnyfalak hiányoznak. Fentiek pótlása szükséges. Kocsipályáról a vízelvezetés megoldása szükséges.

Csónakázó tó hídjai

Sor-szám	A híd neve	Teher bírás	Építés éve	Javítás sürgőssége	Terv-igény	Legfontosabb hiba, javaslat
1.	Csónakázó-tó bejáró gyalogos		1967			Híd tisztítása.
2.	Csónakázó-tó bejáró gyalogos		2015	S		A felszerkezeten a megjelent repedések felülvizsgálata javasolt a tervező bevonásával. A főtartó korróziójának, beázásának megszüntetése sürgős a súlyosabb korrózió megelőzése céljából. A korlát faelemeinek impregnálása és felületvédelme.

Csaba utcai MÁV feletti híd

Sor-szám	A híd neve	Teher bírás	Építés éve	Javítás sürgőssége	Terv-igény	Legfontosabb hiba, javaslat
1.	Csaba utcai híd	A/2011	2012	S		Támfal kimozdult elemeinek felülvizsgálata! Sérült korlát cseréje, dilatációk tisztítása, burkolati repedések javítása.