

# SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

A közöttünk létrejött Vállalkozási Szerződésre hivatkozva megküldjük a 2017. évre vonatkozó "SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS"-t, amely a műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálati tevékenységek, valamint a felülvizsgálati díjak 2017. évre történő aktualizálását, változását tartalmazza.

## SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ FELVONÓK

Sorszám	Beépítés helye	Teherbírás /kg/	Megállók száma	Nyilvántartási szám	Első kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálati díj (Ft)	Második kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálati díj (Ft)	Éves vizsgálati díj ÁFA nélkül (Ft) 2017. évben
1	9700 Szombathely Bercsényi u. 1.*	630	3	37-0599	16 400	0	16 400
Nettó vizsgálati díj					16 400	0	16 400

<b>A vizsgálati díjak együttes nettó összege:</b>	<b>16 400</b>
<b>+ évi egyszeri igazgatási szolgáltatási díj felvonónként, mozgólépcsőként **</b>	

(\*) A felvonónál évente egy műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatot kell elvégezni [A 146/2014] (V.5.) Korm. rendelet 10. §. (2) értelmében]

### Szerződés összege:

A szerződésben foglalt berendezésekre vonatkozó 2017. évre esedékes vizsgálati díj együttes nettó összege

16 400 Ft. azaz tizenhatezer-négyszáz Ft. + ÁFA

Kiszállási költség 1 100,-Ft + ÁFA felvonó vizsgálatonként kerül kiszámlázásra

(\*\*) Az első kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálattal együtt kerül számlázásra a felvonók/mozgólépcsők 20/2010. (XII.31.) NGM rendeletben előírt igazgatási szolgáltatási díja is (5000,- Ft., ÁFA körön kívüli).

Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola

A 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 10. §. 5. értelmében az üzemeltető a felvonó összes, nyilvántartott szervezet által végezhető vizsgálatát csak e megbízott nyilvántartott szervezettel végeztetheti. Másik nyilvántartott szervezetet megbízni csak az esetleges biztonságtechnikai hiányok elhárítását és ellenőrzését követően lehet. A Vállalkozó a szerződésben szereplő felvonókkal/mozgólépcsőkkel kapcsolatos egyéb tevékenységeket eseti megbízás alapján végzi, a mellékelt díjtáblázat alapján.

A szerződéshez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételekről honlapunkon tájékozódhat. ([www.martoncentrum.hu](http://www.martoncentrum.hu))

Kelt: \_\_\_\_\_

Kelt: Budapest, 2016 OKT 25.

\_\_\_\_\_  
Megrendelő

\_\_\_\_\_  
Marton Szakértő Kft.

Neve: Szombathelyi Köznevelési Gamesz  
Címe: 9700. Szombathely, Fő tér 40.  
Lev. név: Művelődési GAMESZ  
Lev. cím: 9700. Szombathely, Nádasy F. u. 4.

1116 Budapest, Tétényi út 128/B  
Tel: 303-9446; 303-6974; 210-6896  
Fax: 323-0839

Kérjük megadni: Karbantartó neve \_\_\_\_\_ Telefonszáma: \_\_\_\_\_





- H-1116 Budapest, Tétényi út 128/B.
- Telefon: 303-9446; 303-6974; 210-6896
- Fax: 323-0839
- e-mail: [info@martoncentrum.hu](mailto:info@martoncentrum.hu)
- [www.martoncentrum.hu](http://www.martoncentrum.hu)

### 3. számú melléklet

## Tisztelt Üzemeltető!

A módosított 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet értelmében az üzemeltetőnek rendszeresen ellenőriztetnie kell a berendezésnek a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságát. A kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokat naptári évenként a 20 évnél nem régebbi vagy felújított berendezés esetében, valamint kisteherfelvonó esetében évente felváltva egy fővizsgálatot és egy ellenőrző vizsgálatot, egyébként félévenként felváltva egy fővizsgálatot és egy ellenőrző vizsgálatot kell a nyilvántartott szervezettel elvégeztetni.

A módosított 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 10. §. 5. értelmében az üzemeltető a felvonó összes, nyilvántartott szervezet által végezhető vizsgálatát csak a műszaki biztonságtechnikai vizsgálatokkal megbízott nyilvántartott szervezet végezheti. Másik nyilvántartott szervezetet megbízni csak az esetleges biztonságtechnikai hiányok elhárítását és ellenőrzését követően lehet.

### Tájékoztatás a Marton Szakértő Kft. 2017. évre vonatkozó vizsgálati- és egyéb szolgáltatási díjairól Ft-ban (az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák)

Sor-szám	Tevékenység megnevezése	Teherbírás kg.	Megállóhelyek száma	Első kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat	Második kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat
1.	Felvonók	0-250	0-12	13 500	9 500
2.		251-3500	0-3	16 400	9 500
3.		251-550	4-6	18 200	12 000
4.		551-3500	4-6	19 900	12 900
5.		251-1100	7-12	20 800	14 700
6.		1101-3500	7-12	25 000	17 600
7.		3500 felett	0-12	29 000	18 900
8.		tetszőleges	12 felett	32 000	22 000
9.		Mozgássérült emelő		19 900	13 000
10.	Páternoszter (körforgó)		52 000	36 000	
11.	Mozgólépcső/mozgójárda		41 000	32 000	

### Kiszállási díjak:

A megyeszékhelytől számítva 0-20 km távolságon belül a kiszállási díj **1.100,- Ft/felvonó vizsgálatonként/ellenőrzésenként**. A megyeszékhelytől számított 20 km-nél távolabbi kiszállások esetén a **vizsgálatok és egyéb szolgáltatások díjtételei + 20 %-kal** változnak.

### Igazgatási szolgáltatási díj:

A felvonók, mozgólépcsők igazgatási szolgáltatási díját a 20/2010. (XII.31.) NGM rendelet szabályozza: 5.000,- Ft, ÁFA körön kívüli.

### Helyszíni vizsgálat/ellenőrzés meghiúsulása esetén (Megrendelőnek felróható okokból)

- Meghiúsult vizsgálat/ellenőrzés egyszeri díja cimenként: 1 db felvonó esetén 8.500,- Ft + ÁFA;  
- további berendezések esetén 2.000,- Ft/berendezés + ÁFA.
- Meghiúsult vizsgálat kiszállási költsége megyeszékhelyen: 1.100,- Ft/alkalom + ÁFA.
- Meghiúsult vizsgálat utazási költsége megyeszékhelyen kívül: 80 Ft/km/alkalom + ÁFA.

**Tájékoztatás a Marton Szakértő Kft, mint nyilvántartott szervezet által végezhető  
további vizsgálatok/ellenőrzések, illetve egyéb szolgáltatások 2017. évi díjairól**  
(az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák)

	<b>Vizsgálatok, egyéb szolgáltatások megnevezése</b>	<b>Vizsgálatok, egyéb szolgáltatások díjai Ft-ban</b>
1.	Felvonó kezelői/mentési tevékenység oktatása és jártasság ellenőrzése - 5 főig (címenként és típusonként)	19 500
	- további fő esetén (személyenként)	2 200
2.	Leállított felvonó/mozgólépcső újraindítása	25 500
3.	Karbantartó váltás előtti vizsgálat	25 500
4.	Javítás utáni vizsgálat - nem terv köteles	25 500
5.	Javítás utáni vizsgálat kiviteli terv ellenőrzéssel - terv köteles	42 500
6.	Felvonó/ mozgólépcső veszélytelenítés ellenőrzése	25 500
7.	Gépkönyv hitelesítése felméréssel	38 000
8.	Gépkönyv hitelesítés	15 000
9.	Gépkönyv üresen	10 000
10.	Felvonó/ mozgólépcső engedélyezési terv felülvizsgálat	19 000
11.	Felvonó/ mozgólépcső kiviteli terv felülvizsgálat	25 500
12.	Felvonó/ mozgólépcső üzembe helyezés előtti vizsgálata alapján alkalmassági nyilatkozat kiadása - ha engedélyezési terv alapján kivitelezett /146/2014. (V.5.) Korm.rendelet szerint/	68 000
13.	Felvonó/ mozgólépcső üzembe helyezés előtti vizsgálata alapján alkalmassági nyilatkozat kiadása - kiviteli terv ellenőrzéssel /146/2014. (V.5.) Korm.rendelet szerint/	85 000
14.	Felvonó/ mozgólépcső ismételt üzembe helyezés előtti vizsgálata alapján alkalmassági nyilatkozat kiadása /146/2014. (V.5.) Korm.rendelet szerint/	68 000
15.	Felvonó/ mozgólépcső üzembe helyezés előtti vizsgálata átalakítás után - ha engedélyezési terv alapján kivitelezett /146/2014. (V.5.) Korm.rendelet szerint/	68 000
16.	Felvonó/ mozgólépcső üzembe helyezés előtti vizsgálata átalakítás után - kiviteli terv ellenőrzéssel /146/2014. (V.5.) Korm.rendelet szerint/	68 000
17.	Baleset utáni vizsgálat végzése - legkevesebb 1 mérnöknap	68 000
	- szükség esetén további vizsgálatok végzése	8 500 /óra
18.	Diszpécserrendszer felülvizsgálata	85 000
19.	Fővizsgálat helyett tartandó szabványossági felülvizsgálat - dokumentáció ellenőrzéssel	119 000
20.	Körülkerített emelőterű emelőberendezés időszakos biztonsági felülvizsgálat	23 000 /alkalom
21.	Felvonó karbantartás szakszerűségének ellenőrzése	9 800 /alkalom
22.	Mozgólépcső/mozgójárda karbantartás szakszerűségének ellenőrzése	16 000 /alkalom
23.	Utóellenőrzések – minimum 2 óra -	8 500 / mérnökóra

**Érvényes: 2017. január 1-től visszavonásig.**

# SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

A közöttünk létrejött Vállalkozási Szerződésre hivatkozva megküldjük a 2017. évre vonatkozó "SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS"-t, amely a műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálati tevékenységek, valamint a felülvizsgálati díjak 2017. évre történő aktualizálását, változását tartalmazza.

## SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ FELVONÓK

Sorszám	Beépítés helye	Teherbírás /kg/	Megállók száma	Nyilvántartási szám	Első kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálati díj (Ft)	Második kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálati díj (Ft)	Éves vizsgálati díj ÁFA nélkül (Ft) 2017. évben
1	9700 Szombathely Bercsényi u. 1.*	630	3	37-0599	16 400	0	16 400
Nettó vizsgálati díj					16 400	0	16 400

<b>A vizsgálati díjak együttes nettó összege:</b>	<b>16 400</b>
<b>+ évi egyszeri igazgatási szolgáltatási díj felvonónként, mozgólépcsőként **</b>	

(\*) A felvonónál évente egy műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatot kell elvégezni [A 146/2014] (V.5.) Korm. rendelet 10. §. (2) értelmében]

### Szerződés összege:

A szerződésben foglalt berendezésekre vonatkozó 2017. évre esedékes vizsgálati díj együttes nettó összege

16 400 Ft. azaz tizenhatezer-négyszáz Ft. + ÁFA

Kiszállási költség 1 100,-Ft + ÁFA felvonó vizsgálatonként kerül kiszámlázásra

(\*\*) Az első kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálattal együtt kerül számlázásra a felvonók/mozgólépcsők 20/2010. (XII.31.) NGM rendeletben előírt igazgatási szolgáltatási díja is (5000,- Ft., ÁFA körön kívüli).

Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola

A 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet 10. §. 5. értelmében az üzemeltető a felvonó összes, nyilvántartott szervezet által végezhető vizsgálatát csak e megbízott nyilvántartott szervezettel végeztetheti. Másik nyilvántartott szervezetet megbízni csak az esetleges biztonságtechnikai hiányok elhárítását és ellenőrzését követően lehet. A Vállalkozó a szerződésben szereplő felvonókkal/mozgólépcsőkkel kapcsolatos egyéb tevékenységeket eseti megbízás alapján végzi, a mellékelt díjtáblázat alapján.

A szerződéshez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételekről honlapunkon tájékozódhat. ([www.martoncentrum.hu](http://www.martoncentrum.hu))

Kelt: \_\_\_\_\_

Kelt: Budapest, 2016 OKT 25. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Megrendelő

\_\_\_\_\_  
Marton Szakértő Kft.

Neve: Szombathelyi Köznevelési Gamesz  
Címe: 9700. Szombathely, Fő tér 40.  
Lev. név: Művelődési GAMESZ  
Lev. cím: 9700. Szombathely, Nádasdy F. u. 4.

1116 Budapest, Tétényi út 128/B  
Tel: 303-9446; 303-6974; 210-6896  
Fax: 323-0839

Kérjük megadni: Karbantartó neve \_\_\_\_\_ Telefonszáma: \_\_\_\_\_





- H-1116 Budapest, Tétényi út 128/B.
- Telefon: 303-9446; 303-6974; 210-6896
- Fax: 323-0839
- e-mail: [info@martoncentrum.hu](mailto:info@martoncentrum.hu)
- [www.martoncentrum.hu](http://www.martoncentrum.hu)

## Tisztelt Üzemeltető!

Ezennel szeretnénk megköszönni eddigi szíves együttműködésüket a Marton Szakértő Kft.-vel. A jövőben is állunk szíves rendelkezésükre, amennyiben továbbra is megtisztelnék bizalmukkal.

Mellékelten megküldjük az Önök által üzemeltetett felvonók/mozgólépcsők műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatára vonatkozó 2017. évi Szerződés Módosításunkat.

Amennyiben elfogadják, kérjük, hogy az általunk aláírt Szerződés Módosítás egy példányát – mellékek nélkül - aláírva, mielőbb részünkre a mellékelt válaszborítékban visszaküldeni szíveskedjenek.

Az év közbeni, nem szerződés szerinti, egyéb vizsgálatok és szolgáltatások gyorsabb megrendelése érdekében, ajánljuk figyelmükbe „Megrendelés” nyomtatványunkat, amely honlapunkról letölthető ([www.martoncentrum.hu](http://www.martoncentrum.hu)). A kitöltött, aláírt nyomtatványt faxon, vagy e-mailben kérjük Irodánkunknak megküldeni. A megrendelés beérkezését visszaigazoljuk.

Budapest, .....  
2016 OKT 25.

Tisztelettel:

  
.....  
Marton Szakértő Kft.

### Megjegyzés:

A módosított 146/2014 (V. 5.) Korm. rendelet értelmében:

10. § (1) Az üzemeltetőnek rendszeresen ellenőriztetnie kell a berendezésnek a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasságát.

(2) A kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokat naptári évenként a 20 évnél nem régebbi vagy felújított berendezés esetében, valamint kisteherefelvonó esetében évenként felváltva egy fővizsgálatot és egy ellenőrző vizsgálatot, egyébként félévenként felváltva egy fővizsgálatot és egy ellenőrző vizsgálatot kell a nyilvántartott szervezettel elvégeztetni.

